


H23	CÍM	HRSZ 611/1	VÉDETTSEGI FOK H
			
<p>LEÍRÁS</p>			
<p>Utcára merőleges, téglalap alaprajzú utcafronton oromfalas, É-i oldalon kontyolt nádfedésű nyeregtetővel. 1858-as kataszteren beazonosítható, tömege, nyílás beosztása vélhetően az eredeti állapot szerint megmaradt, kéménye vélhetően átépült. Védendő elemek: Épület tömege, részlet képzése, tető anyaghasználata és kialakítása, Korrekciós javaslat: -</p>			

H24	CÍM	HRSZ 399	VÉDETTSEGI FOK H
			
<p>LEÍRÁS</p>			
<p>Szabadon álló utcafrontra merőleges, egytraktusú, háromosztatú népi lakóház, falazott pilléreken nyugvó lopott tornáccal, teljes hosszában nyeregtetővel, nyílás nélküli oromfalakkal. Jól karbantartott felújított épület.</p>			
<p>Védendő elemek: Épület tömege, tető hajlásszöge, fedése, kialakítása, homlokzatok színezése, nyugati és északi homlokzatok nyíláskiosztása, részletképzése, lopott tornácos kialakítás.</p>			
<p>Korrektációs javaslat:-</p>			

H25	CÍM	HRSZ	VÉDETTSÉGI FOK
		1037/1	H





LEÍRÁS

Téglalap alaprajzú népi lakóépület, nyeregtetővel, mely az Északi oldalról díszített oromzattal (évszám 1875), D- irányból túlnyúló ereszkialakítással záródik. A nyeregtetőből, a bejárat felett kódisállás látható, mely az 1959-es légifotón is megtalálható.

Szabadon álló utcafrontra merőleges, egytraktusú, háromosztatú népi lakóház, falazott pillérekben nyugvó lopott tornáccal, teljes hosszában nyeregtetővel, nyílás nélküli oromfalakkal. Jól karbantartott felújított épület.

Védendő elemek: Épület tömege, tető hajlásszöge, fedése, kialakítása, homlokzatok színezése, homlokzatok nyíláskiosztása, részletképzése, oromfal kialakítása, kémény kialakítása.

Korrektív javaslat: Felújítás során javasolt jobban illeszkedő felületkezelés használata a fa elemeknél

H26	CÍM	HRSZ 1506/9 (1507)	VÉDETTSEGI FOK H
			
<p>LEÍRÁS</p>			
<p>Iványi Béla (1878-1964) jog- és művelődéstörténész, levéltáros, politikus, egyetemi oktató villája, amelynek építési ideje nem ismert, ugyanakkor szecessziós jegyeket mutat. Az épület jelenleg nem lakott, de műszaki állapota megfelelő.</p> <p>Védendő elemek: Épület tömege, tető hajlásszöge, fedése, kialakítása, homlokzatok színezése, homlokzatok nyíláskiosztása, részletképzése.</p> <p>Korrektív javaslat: Felújítás során javasolt jobban illeszkedő felületkezelés használata a fa elemeknél</p>			

H27	CÍM Emőke köz	HRSZ 374/2	VÉDETTSÉGI FOK H
			
<p>LEÍRÁS</p>			
<p>Szabadon álló téglalap alaprajzú, egytraktusos, nyeregtetős, nádfedeles, szépen felújított épület, tetőtérbeépítéssel, díszített vízvetővel, vakolt ablakkeretézéssel. 1858-as kataszteren már látható.</p>			
<p>Védendő elemek: Épület tömege, tető hajlásszöge, fedése, kialakítása, homlokzatok színezése, homlokzatok nyíláskiosztása, részletképzése.</p>			
<p>Korrekciós javaslat:-</p>			

H28	CÍM	HRSZ	VÉDETTSEGI FOK
	Széchenyi u. 28.	354	H




LEÍRÁS

Szabadonálló egytraktusú épülettömeg, téglalap alaprajz. A nádfedésű nyeregtető 2005 utáni bővítés eredménye képpen létrejött veranda bővítés alaprajzát követi. Az utcafronti oromfal díszített, az ablakok vakolat keretes díszítésűek, a korábbi padlásszellőző kerek ablakra cserélése és beépítését követően a padlástéri beépítés része lett. Az épület a korai kataszteri felméréseken nem azonosítható be, a 1959-es felvételen É-i irányba még kontyolt tetővel rendelkezik. Környezet úgy, mint az épület fő tömege is, jól karbantartott, felújított.

Védendő elemek: Épület tömege, tető hajlásszöge, fedése, kialakítása, homlokzatok színezése, homlokzatok nyíláskiosztása, részletképzése.

Korrekciós javaslat: -

H29	CÍM	HRSZ	VÉDETTSEGI FOK
		1401	H



LEÍRÁS

Szabadonálló egytraktusú, téglalap alaprajzú nádfedeles parasztház, nyugati irányban kontyolt nyeregtetővel. Az épület déli homlokzata előtt későbbi bővítés eredményeként todalék található. Homlokzata szerény, párkányok nyílászárók díszítetlenek. A szőlőhegyi terület az 1959-ben készült ortofotón még laza beépítésű, a területen egy hasonló tömeggel és tetőidommal, fedéssel rendelkező tömeg látható, a bővítmény csak a 2005-ös ortofotón vehető ki.

Védendő elemek: Épület tömege, tető hajlásszöge, fedése, kialakítása, homlokzatok színezése, homlokzatok nyílaskiosztása.

Korrekciós javaslat: A déli todalék illeszkedőbbé tétele javasolt.

H30	CÍM	HRSZ	VÉDETTSEGI FOK
	Kinizsi Pál utca	1416/2	H



LEÍRÁS

Vonyarcvashegyen a mai főút nyomvonala és a Keszthelyi hegység által lehatárolt területeken a jellemző tájhasználat a szőlőművelés volt, egészen az 1950-es évekig. Az épület a tájba illeszkedő présházépítészet példája (szinte egyedüliként a településen). A lejtés irányával párhuzamos földszintes, egytraktusos (présház) épülettömeg alatt máig látogatható boltozatos pince található. Az épület oromzata, inkább a Balaton felvidéki szőlőkultúra jegyeit hordozza, díszített vízvetővel, keretes homlokzat díszítésekkel, dupla padláslyukkal. A homlokzaton PF 1908 feliratú Pecsét utal az építési évre. Az épület később különböző módon toldalékolták, azonban az épület első traktusának fő elemei megmaradtak.

Védendő elemek: Épület első traktusának tömege, tető hajlásszöge, fedése, kialakítása, homlokzatok színezése, déli homlokzatok nyíláskiosztása, részletképzése, díszítése.

Korrektív javaslat: -

H31	CÍM Ady Endre utca 21.	HRSZ 1449	VÉDETTSÉGI FOK H
-----	------------------------------	--------------	---------------------





LEÍRAS

Szabadon álló, az utcafrontra és a szitvonalra merőleges telepítésű épület. Az ormfal a tetősíkon túlnyúló. Később a tetőtér beépítése, jó arányú ökörszem ablakos megvilágítást kapott, vélhetően a tetőtér ideális kialakítása érdekében térfallal megemelése került fedélszék arányos kialakítása. A nyílászárók kialakítása, beosztása és üteme megtartották.

Védendő elemek: Épület tömege, tető hajlásszöge, fedése, kialakítása, homlokzatok színezése, déli és homlokzatok nyíláskiosztása, részletképzése, díszítése.


Korrekciós javaslat: -

H32	CÍM	HRSZ	VÉDETTSEGI FOK
	Liszt Ferenc utca 16.	1522/3	H
			
LEÍRÁS			
<p>Szabadon álló egytraktusos, hármass osztatú tornác nélküli nádfedeleles parasztház. A nyílászárók. Az oromzat díszítetlen, az épület lábazat nélküli. Későbbi felújítás során kőporos vakolatot kapott. Az épület tömege, a fellelhető ortofotókon látható.</p>			
<p>Védendő elemek: Épület tömege, tető hajlásszöge, fedése, kialakítása.</p>			
<p>Korrektív javaslat: Javasolt a déli nyugati homlokzatok nyílásrendjének visszaállítása, illeszkedő kialakítása.</p>			

H33	CÍM Liszt Ferenc utca	HRSZ 1500/2	VÉDETTSEGI FOK H
			
<p>LEÍRAS</p>			
<p>Szabadon álló egytraktusos, nádfedeles parasztház, mindkét oldalon díszítetlen oromfallal, a bejárat előtti négyzetes kubus későbbi bővítés eredménye. A nyíalszárók átalakításra kerültek, ez épület kontúrja az 1959-es ortofotón látható.</p>			
<p>Védendő elemek: Épület tömege, tető hajlásszöge, fedése, kialakítása.</p>			
<p>Korrekciós javaslat: Javasolt a déli nyugati homlokzatok nyílásrendjének visszaállítása, illeszkedő kialakítása, déli toldalék illeszkedő átalakítása.</p>			

H34	CÍM	HRSZ	VÉDETTSÉGI FOK
	Vörösmarty utca 10.	700	H
			
<p>LEÍRÁS</p>			
<p>Szabadon álló egytraktusos nádfedeles parasztház, az utcafronti oromfal díszítetlen, a nyílászárók beosztása korabeli. A fedés utcafronti zárása oromdeszkával oldották meg, a tető északi irányba kontyolt. Az 1959-es ortofotón már látható.</p>			
<p>Védendő elemek: Épület tömege, tető hajlásszöge, fedése, kialakítása, homlokzat színezése, déli és nyugati homlokzatok nyíláskiosztása, részletképzése.</p>			
<p>Korrektíós javaslat:-</p>			

H35	CÍM	HRSZ	VÉDETTSEGI FOK
	Erkel Ferenc utca 25.	668	H



LEÍRÁS

Utcával párhuzamos téglalap alaprajzú földszintes épület. Nyeregtetővel, faoszlopokon nyugvó kódissállással (verandával). A déli irányban oromfal, míg észak felé kontyolt nádfedeles fedés. A nyílások és az oromzat nem díszített, a nyílásbeosztás ütemes. Az 1858-as kataszteri térképen az épület nem látszik, későbbi ortofotókon az épület tömege kivehető. Az épület a verandán közelíthető fő bejárata, mellett az északi része kívülről közelíthető meg. Szépen felújított, jól karbantartott.

Védendő elemek: Épület tömege, tető hajlásszöge, fedése, kialakítása, homlokzat színezése, keleti homlokzatok nyíláskiosztása, részletképzése.

Korrekciós javaslat:-

H36	CÍM	HRSZ	VÉDETTSEGI FOK
	Rákóczi köz	1731/22	H
			
<p>LEÍRÁS</p> <p>Észak-déli tájolású épülettömeg, nádfedeles, déli irányban oromzatos záródással, tripla padláslyukkal. Nádfedéses, északi irányban is oromfalas megoldással záródó tetőszerkezet magassága kissé eltér a Vonyarcvashegyen található hasonló korú épületekétől. A rendelkezésre álló információk alapján a veranda nem későbbi bővítés eredménye.</p> <p>Védendő elemek: Épület tömege, tető hajlásszöge, kialakítása, oromzat kialakítása, homlokzat színezése, déli homlokzat nyíláskiosztása.</p> <p>Korrektív javaslat:-</p>			

	CÍM	HRSZ	VÉDETTSEGI FOK
H37	Rákóczi Ferenc utca 50.	1751	H



LEÍRÁS

Utcára párhuzamos egytraktusos parasztház vélhetően a falazott veranda beépítéséből kialakított toldalékkal. Az épület keletkezésének ideje ismeretlen, az ortofotókon egyértelműen nem azonosítható be, a nyílászárók átalakításra kerültek. Az északi déli homlokzat oromfal díszítetlen. Az épület közepes állapotú, felújításra szorul.

Védendő elemek: Épület tömege, részlet képzése, tető anyaghasználata és kialakítása.

Korrektív javaslat: -

